

<b>行政相对人名称</b>	宝丰嵩阳盛源煤业有限公司
<b>统一社会信用代码</b> (或组织结构代码、 工商注册号)	91410404052265211Y
<b>法定代表人</b>	栗万明
<b>地 址</b>	平顶山市宝丰县大营镇宋坪村南 1 千米
<b>行政检查类别 (日常 检查、双随机检查)</b>	日常检查
<b>行政执法人员 (执法 证号)</b>	杜群峰: 410404000013 杜庆伟: 410404000015
<b>行政检查依据</b>	《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》等
<b>行政检查内容</b>	1、2 项: 防灭火; 3、井下防治水; 4、采区通风设施; 5、掘进施工点探放水; 6、综采工作面降尘设施。
<b>行政检查时间</b>	2023-12 - 5 08:40:26——11: 47: 30
<b>行政检查地点</b>	宝丰嵩阳盛源煤业有限公司
<b>行政检查结果</b>	<p>1.副井机修厂南院内工棚东侧拐角, 堆积有注油后的废弃棉纱和破布等可燃物, 无清理。</p> <p>2.副井职工宿舍区, 第二排墙头有一处照明线路外皮已经风化, 需更换。</p> <p>3.21 采区回风巷与轨道运输巷接触区域的巷道右侧水沟淤堵, 约 12 米有少量积水。</p> <p>4.轨道运输巷至皮带运输上山间的一处挡风墙受压变形,</p>

	<p>有 3 处较大的裂缝需处理。</p> <p>5.21061 掘进工作面下副巷探水施工点悬挂的探水牌板，缺少监测套管水流量等参数。</p> <p>6.21041 综采工作面回风巷的降尘喷雾装置未开启，局部地段有浮尘。</p>
<b>行政检查机关</b>	平顶山市石龙区应急管理局
<b>备 注</b>	