

<b>行政相对人名称</b>	中国石化销售股份有限公司河南平顶山石油分公司 石龙区加油站
<b>统一社会信用代码 (或组织结构代码、 工商注册号)</b>	91410404MA3X9P2J84(1-1)
<b>法定代表人</b>	穆永奎
<b>地址</b>	河南省平顶山市石龙区昌茂大道 66 号
<b>行政检查类别 (日常 检查、双随机检查)</b>	<b>日常检查</b>
<b>行政执法人员 (执法 证号)</b>	马延伟、刘鲁峰、谷新凯, 证件号码为 <u>410404000057</u> 、 <u>410404000071</u> 、 <u>16040124017</u>
<b>行政检查依据</b>	《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》 等
<b>行政检查内容</b>	1. 履行安全管理职责情况。 2. 应急管理情况。 3. 劳动防护情况。 4. 三级教育情况。
<b>行政检查时间</b>	2024.9.13
<b>行政检查地点</b>	中国石化销售股份有限公司河南平顶山石油分公司 石龙区加油站
<b>行政检查结果</b>	1、完善应急演练图片内容; 2、油罐区风险告知牌板位置不对。
<b>行政检查机关</b>	平顶山市石龙区应急管理局
<b>备注</b>	